

# SPUMA RAPIDĂ pentru MONTAJ 540

spumă poliuretanică într-o componentă fără freon pentru umplere și montare

## Domenii de utilizare :

- umplerea golurilor de ferestre și a golurilor de la cutiile de jaluzele
- etanșarea țiglelor de acoperiș și a pereților
- izolarea conductelor și țevelor
- umplerea golurilor din pereți

Capacitate de adeziune: spuma aderă pe toate materialele de construcții cu excepția polietilenei, teflon, silicon, grăsimi, ș.a..

## Avantaje :

- nu conține freon și formaldehidă
- posibilități multiple de utilizare
- prelucrare ușoară
- adeziune bună pe multe materiale
- prelucrabil începând cu  $+ 5^{\circ} \text{C}$
- posibil de tăiat după cca. 20 min. în fâșii de 2 cm grosime
- clasa materiale de construcții B2/DIN 4101 Partea 1
- spuma întărită nu conține substanțe detașabile ca de ex.: formaldehidă etc.

## Proprietăți după prelucrare:

- |                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Capacitate de umplere                         | cca. 30 l                                                      |
| • Capacitate de adeziune a suprafeței           | cca. 8 min.                                                    |
| • Capacitate de tăiere                          | după cca. 20 min. în fâșii de cca. 2 cm grosime                |
| • Întărire                                      | după cca. 6 ore în fâșii de cca. 2 cm                          |
| • Structura celulară                            | semidur, în majoritate cu celule închise                       |
| • Stabilitatea la temperatură a spumei întărite | $- 40^{\circ} \text{C} \text{ -- } + 100^{\circ} \text{C}$     |
| • Stabilitate                                   | bună la îmbătrânire și la acțiune chimică dar nu și la raze UV |

## Proprietățile spumei:

- |               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Baza        | poliuretan                                                                                                                          |
| • Întărire    | sub acțiunea umidității                                                                                                             |
| • Culoare     | bej                                                                                                                                 |
| • Atenționare | înainte de prelucrare a se citi atenționarea de pe doză; spuma conține elemente inflamabile. De aceea a se folosi numai în încăperi |

ventilate, departe de surse de aprindere. În timpul lucrului fumatul este interzis. Deoarece recipientul este sub presiune se va feri de o încălzire peste 50<sup>0</sup> C.

- Inscrictionarea este necesară; conține 4,4 difenilmetandisocianat la prelucrare se vor folosi mănuși și ochelari de protecție

#### **Prelucrare :**

Suprafețele de îmbinat trebuie să fie curate, lipsite de praf, solvenți și grăsimi. Temperaturile ideale de prelucrare sunt la cca. +20<sup>0</sup> C. Înainte de spumare baza trebuie umezită bine. Temperaturi de prelucrare sub + 5<sup>0</sup> C conduc la o întărire întârziată și o reducere a expansiunii.

Doza trebuie agitată bine înainte de folosire și de asemeni se va folosi cu ventilul perpendicular în jos. Prin apăsare cu degetul asupra ventilului se acționează pentru spumare. La ridicarea degetului ventilul se închide din nou. Spuma ieșită din ventil se va destinde 1-1,5 din volumul său. De aceea se indică a se doza economicos. Dozele prea reci se vor încălzi în apă caldă dar nu cu o temperatură mai mare de + 50<sup>0</sup> C. Dozele cu o temperatură mai mare de + 25<sup>0</sup> C se vor răci în apă rece. Totodată dozele se vor agita puternic pentru egalizarea temperaturii.

#### **Curățirea :**

Spuma proaspătă se poate curăța cu KLEIBERIT C 820.0 (280), spuma întărită se curăță numai mecanic.

#### **Modul de prezentare :**

- KLEIBERIT SPUMA DE MONTAJ 540 cutii de 12 doze a 600 ml adaptor anexat
- KLEIBERIT C 820,0 (280) cutii cu 12 sticle a 900 ml

#### **Depozitare:**

KLEIBERIT SPUMA DE MONTAJ 540 se poate depozita la cca.20<sup>0</sup>C cca. 9 luni.La temperaturi de peste 20<sup>0</sup>C se scurtează timpul de depozitare .

**SERVICE - UL NOSTRU DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ VĂ STĂ  
ORICÂND LA DISPOZIȚIE .**